



Niszczarka LX 220 czarna mini cut 5502601 FELLOWES

unk1612287

Niszczarki

- SafeSense®. Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.

Niszczarka LX 220 czarna mini cut 5502601 FELLOWES

Przedstawiamy serię urządzeń LX od Fellowes, producenta pierwszej niszczarki osobistej. Zastosowanie w niszczarkach rewolucyjnych rozwiązań pozwala na maksymalizację wydajności niszczenia i oszczędność czasu. Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar™ posiada 5 funkcji, które zapewniają eliminację zacięć, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia

- Niszczarka przeznaczona do użytku w biurze średniej wielkości przez grupę od 3 do 5 osób
- Jest w stanie zniszczyć na raz do 20 kartek (70g) formatu A4
- Niszczy dokumenty na miniścinki o wymiarach 4 x 12 mm. Kartka A4 jest niszczona na 1300 ścinków
- Cięcie na miniścinki pozwala na pomieszczenie większej ilości zniszczonych dokumentów w koszu
- Niszczarka zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych materiałów: P-4 w przypadku dokumentów papierowych i T-4 dla kart kredytowych
- Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe
- Posiada funkcję cofania, wyposażona w elektroniczny start/stop co ułatwia użytkowanie i zapobiega zakleszczeniom papieru
- Szczelina wejściowa o szerokości 230 mm
- Możliwość wyjęcia kosza, kosz o pojemności 30 litrów
- Obudowa wyposażona w kółka ułatwia przenoszenie urządzenia
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące
- Zyskaj do 3 lat gwarancji na całość urządzenia po rejestracji produktu

Funkcje wyświetlacza IntelliBAR™:

- Sensor czasu pracy. Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi schłodzić podzespoły
- Czujnik wydajności pracy. Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
- 100% Jam Proof™. Automatycznie wykrywa możliwe zacięcia i zwiększa moc, aby im zapobiec
- Wskaźnik zapelnienia kosza. Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapelnienia i potrzeba go opróżnić